



Je nach Serie der Geräte: Bei eventuellen Schwierigkeiten mit Pfeifen bei RX, diese Schaltung hinzufügen.

Erstellt von		Software		Bezeichnung:		Blatt Nr.:	
Name	Datum	Kennzeichnung	Version	Modifikation, Kaiser KA9018 /40; Anpassung für AKE FM-Select			
Backfire	15.09.2008						
Betriebsspannung	Leistungsaufnahme	Entwicklungsumgebung	Programmcode	Zeichnungs-Nr.:		von	
8-14V							